

ליקויים באבטחת ממשל זמין ומערכות ה-IT שלו

"האבטחה אינה עולה בקנה אחד עם הדרישות, התקנים וההנחיות לפעילות ממשל זמין בכלל ולחדר המחשב בפרט", קובע המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא ♦ לדבריו, "יש לפעול לאלתר למזעור הסכנות הנשקפות לחיי אדם באתר הראשי, ובראשם עובדי ממשל זמין"

יוסי הטוני

בממשל זמין, נכתב, "בביקורות שעשתה הרשות הממלכתית לאבטחת מידע של שירות הביטחון הכללי (רא"ם) בתהיל"ה הושגו ציונים נמוכים מהמצופה. בנוסף, הליקויים שעלו בתרגילים שעשתה רא"ם מצביעים על חולשות ממשיות בתחום האבטחה. חמורה בעיקר העובדה, כי ליקויים



יוסף שפירא

משמעותיים שהועלו בתרגיל הראשון שבו ועלו בתרגיל השני, למרות שעל חלקם הוער כבר בעבר בביקורות קודמות שערך רא"ם בנושא". עוד נכתב, כי "ממצאי סקר מערכות ותחזוקה לחדר השרתים של ממשל זמין שנערך ביולי 2012 לא נדונו בוועדת ההיגוי לאבטחת מידע. עד מועד סיום הביקורת, מאי 2013, לא תוקנו הליקויים שהועלו בסקר בנושא מערכות האל-פסק".

פערים מול המלצות התקן

על פי המבקר, "בחדר השרתים של ממשל זמין קיימים פערים מול המלצות התקן הישראלי 1243. בין היתר, קיימים שני פערים יסודיים: האחד, לחדר המחשב של ממשל זמין ארבעה חלונות חיצוניים, והשני, אחד מקירות חדר המחשב עשוי מזכוכית, ואין בו דלת אש כנדרש בתקן. חדר המחשב של ממשל זמין הוקם במבנה שאינו מבנה ייעודי עמיד אש. כל מערכות המחשב מקוררות על ידי מערכת קירור מבוססת מים (צ'ילר), הפרושה בצינורות על קירות חדר המחשב, בתוך ארונות השרתים ועל רצפת החדר. רצפת החדר אינה מנוקזת כמומלץ בתקן 1243, זאת למרות כל הסיכונים הקיימים ממים".

עוד צוין בדו"ח, כי "מערכת מיזוג האוויר באתר הראשי של ממשל זמין אינה מושבתת באופן אוטומטי במקרה של תקלה. כמו כן, ובניגוד להמלצות תקן 1243, באתר החלופי של ממשל זמין נמצאו קרטונים, שידות ושולחנות העשויים מעץ. לא הוכנו כל הנהלים, הנדרשים

האבטחה הפיזית של מבנה ממשל זמין ושל מערכות תשתית האינטרנט והמיחשוב של ממשל זמין אינה עולה בקנה אחד עם הדרישות, התקנים וההנחיות לפעילות ממשל זמין בכלל ולחדר המחשב בפרט", כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדו"ח 164-ג' שפרסם.

על פי המבקר, "ליקויים אלו מצביעים על כך שההיערכות למניעת אירוע של אבטחה פיזית היא חסרה; וכן על סיכון לפגיעה בפעילות השוטפת של ממשל זמין במקרה שתרחש פגיעה במבנה ממשל זמין, או באחת המערכות הקריטיות שבו, וכן לפגיעה בזמינות המידע הממשלתי לציבור ולניתוק משרדי הממשלה מרשת האינטרנט".

על פי המבקר,

"בכניסה לחדר

המחשב לא קיימת

רשימת מורשים, וחדר

המחשב אינו מסומן

כחדר ממודר. כמו כן,

אורחים או גורמים

זרים, הנדרשים

בתוקף תפקידם

לשהות בחדר

המחשב, אינם מלווים

על ידי גורם מורשה"

מועסקים כ-250 עובדים במקומות שונים באמצעות חברות כוח אדם ובתי תכנה.

המבקר בדק בעיקר את האבטחה הפיזית וההיערכות לסיכונים ביטחוניים, סיכונים אש וסיכונים מים. הביקורת נערכה באתר הראשי של ממשל זמין שבמשרד האוצר ובאתר החלופי (DRP) של ממשל זמין בסירת הכרמל.

ציוני אבטחה נמוכים

"קיים עיכוב משמעותי ביישום נוהלי תורה ומתודולוגיה רוחבית (תמ"ר)